

Tanggapan Cepat Kepala Rutan Kudus, Plafon Rusak Di Area Lingkungan Rutan

David Fernanda Putra - KUDUS.JURNALIS.ID

Oct 7, 2023 - 08:32



Dok. Humas Rutan Kudus

Kudus - Jumat (06/10) - Kepala Rutan Kudus yang didampingi oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan dan Komandan jaga melakukan giat kontrol seluruh area lingkungan Rutan Kudus termasuk menyapa warga binaan yang belum tidur.

Diketahui bahwa plafon di belakang salah satu kamar warga binaan mengalami kerusakan yang memicu kekhawatiran terhadap keamanan dan kenyamanan narapidana yang tinggal di sana.

Solichin, sebagai Kepala Rutan Kudus bersikeras bahwa langkah-langkah segera diambil untuk mengatasi masalah ini. Tim pemeliharaan dan konstruksi sudah diarahkan untuk mengevaluasi kerusakan dan memulai perbaikan secepat mungkin.

"Ketika kami melakukan giat kontrol area lingkungan Rutan dan menyapa beberapa warga binaan kami mendapati ada plafon yang rusak disalah satu belakang kamar hunian warga binaan. Dengan itu kami segera bertindak dan akan kami segera perbaiki demi kenyamanan bersama," ungkap Solichin.